

Korisničke upute	100Base-FX do 10/100Base-TX PoE Media Converter	LOST d.o.o.
------------------	--	-------------

Sadržaj pakiranja:

- 100Base-FX do 10/100Base-TX PoE Media Converter x 1
- AC-DC strujno napajanje (48V DC, 0,44 A max) x 1
- Korisničke upute

Glavne značajke :

Konverter služi za konverziju jedne vrste media signala u drugi tip koji dozvoljava jednostavno povezivanje dvije vrste konektiranih uređaja (kabela).

Modeli:

- FTP-802 : on board SC / Multi mode fiber connector do 2 km
- FTP-802S15 on board SC / Single mode fiber connector do 15 km

Instalacija prenosnika :

- Isključite napajanje iz strujnog izvora prije priključivanja prenosnika
- Ne smije biti bilo kakvog mrežnog prometa u tijeku
- Priključite fiber kabal od FT-80X na fiber mrežu
- Priključite mrežni kabal kategorije 5 UTP od 10/100Base-TX mreže na RJ-45 ulaz FTP-80X
- Priključite strujni adapter na FTP-80X
- Uključite napajanje na uređaju/stanici i TX Link kao i FX Link žaruljice moraju svijetliti ako su svi kabeli priključeni

Status LED indikatora

▪ Sistem

PWR	zelena	SVIJETLI : kada je uključeno napajanje
-----	--------	---

▪ 10/100Base-TX Port

LED	Boja	Opis
LINK/ACT	zelena	TREPERI : prijenos podataka u tijeku SVIJETLI : konekcija uredna NE SVIJETLI : nema prijenosa podataka
PoE uključen	zelena	SVIJETLI : provodi 48VDC na udaljeni uređaj TREPERI : ne provodi 48VDC na udaljeni uređaj

▪ 100Base-FX SC Port Port

LED	Boja	Opis
LINK/ACT	zelena	TREPERI : prijenos podataka u tijeku SVIJETLI : konekcija uredna NE SVIJETLI : nema prijenosa podataka

Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik priložen u kompletu.

<p>Ovlašteni servis: LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640 http://www.lost.hr, e-mail: lost@lost.hr</p>
--